



目 次

1.	モルコジョイントの構造	1
2.	負圧試験	2
3.	水圧試験	3
4.	引抜試験	4
5.	振動試験	5
6.	冷温水サイクル試験	6
7.	内圧繰返し試験	7
8.	腐食試験	8
9.	実体による促進劣化試験	9
10.	水圧破壊試験	10
11.	水圧曲げ試験	11
12.	ゴムリングの物性試験	12

1 モルコジョイントの構造

モルコジョイントは継手端部のカール部にゴムリングが装着されており、この継手にパイプを差し込み、 専用の締付工具を用いてプレスします。

フレア部 (パイプ差し込み部)の中央より継手端部までを六角及び隋円縮径することにより、十分な接合 強度が得られるとともに、ゴムリングの圧縮変形により水密保持効果が得られます。

さらに小径ゴムリング $(13\sim25\mathrm{Su})$ は、凹凸を有しており、配管施工時に万一プレス忘れが生じても、漏れ試験時に発見できる構造となっています。また、大径ゴムリング $(30\sim60\mathrm{Su})$ には、凹凸がありませんが、パイプ外径とゴムリング内径の寸法差が大きく設計されていますので、これも漏れ試験時にプレス忘れ箇所が発見できます。

なお、継手にパイプを差し込み、プレスした状況及び凹凸リングを、図-1に示しました。




図-1 モルコジョイント構造図

2 負圧試験 (SAS 322準拠)

図-2に示すように長さ250mm以上の管を管継手に接合し、真空ポンプにより内部を-96kPa $\{-720$ mmHg $\}$ まで減圧して、そのまま2分間保持した後、空気の吸い込みなどの異常があってはならない。

その結果、いずれの呼び径でも、空気の吸い込みなどの異常は無かった。

表-1 単位: kPa {mmHg}

試験圧力	試験結果
-96 { - 720 }	異常無し
-96 { - 720 }	異常無し
-96 { - 720 }	異常無し
-96 { - 720 }	異常無し
-96 { - 720 }	異常無し
-96 { - 720 }	異常無し
-96 { - 720 }	異常無し
	-96 { -720 } -96 { -720 }




図-2 負圧試験概略図

3 水圧試験 (SAS 322準拠)

図-3に示すように長さ250mm以上の管を管継手に接合し、水圧2.5MPa $\{$ 25.5kgf/cm 2 $\}$ を加え2分間保持したとき、漏れや抜けがあってはならない。

その結果、いずれの呼び径でも、漏れや抜けなどの異常は無かった。

※SAS322規格 (10K対応製品)の試験圧力は、2.5MPa。

表-2 単位: MPa {kgf/cm²}

呼び径 (Su)	試験圧力	試験結果
13	2.5 { 25.5 }	異常無し
20	2.5 { 25.5 }	異常無し
25	2.5 { 25.5 }	異常無し
30	2.5 { 25.5 }	異常無し
40	2.5 { 25.5 }	異常無し
50	50 2.5 { 25.5 }	
60	2.5 { 25.5 }	異常無し




図-3 水圧試験概略図

4 引抜試験 (SAS 322準拠)

図ー4に示すように長さ250mm以上の管を管継手に接合し、空気圧0.2MPa $\{2.0$ kgf/cm² $\}$ を封入した状態で、2mm/minの引張速度で管を引き抜き、空気が漏れるまでの最大荷重を測定し、これを引抜阻止力とする。

その結果、いずれの呼び径でも規定値を満足した。

表-3 単位: kN {kgf}

呼び径 (Su)	呼び径 (Su) 引抜阻止力 SAS322規定値	
13	4.13 { 421 }	2.2 { 224 }
20	7.44 { 759 }	3.8 { 387 }
25	7.91 { 807 }	4.9 { 500 }
30	15.35 { 1,565 }	7.0 { 714 }
40	18.08 { 1,844 }	8.8 { 897 }
50	18.13 { 1,849 }	10.1 { 1,030 }
60	34.03 { 3,470 }	15.8 { 1,611 }




図-4 引抜試験概略図

5 振動試験 (SAS 322準拠)

図-5に示すように管を管継手に接合し振動試験機に取り付け、水圧1.75MPa $\{17.8 \text{kgf/cm}^2\}$ を加えた状態で振幅±2.5mm、振動数600回/分にて100万回の振動を与えたとき、漏れなどの異常があってはならない。その結果、いずれの呼び径でも、漏れなどの異常は無かった。

※SAS322規格 (10K対応製品) の試験圧力は、1.75MPa。

呼び径 (Su)	試験圧力	試験結果
13	1.75 { 17.8 }	異常無し
20	1.75 { 17.8 }	異常無し
25	1.75 { 17.8 }	異常無し
30	1.75 { 17.8 }	異常無し
40	1.75 { 17.8 }	異常無し
50	1.75 { 17.8 }	異常無し
60	1.75 { 17.8 }	異常無し




図-5 振動試験概略図




写真-1 振動試験写真

6 冷温水サイクル試験 (SAS 322準拠)


図ー6に示すように管を管継手に接合し、温度80℃以上の温水及び常温の水を10分ごとに交互に通水する。これを1,000サイクル繰り返した後、常温にして2.5MPa $\{$ 25.5kgf/cm² $\}$ の水圧を加え、漏れなどの異常があってはならない。

その結果、いずれの呼び径でも、漏れや抜けなどの異常は無かった。

※SAS322規格 (10K対応製品)の試験圧力は、2.5MPa。

表-5 単位: MPa {kgf/cm²}

呼び径 (Su)	試験圧力	試験結果
13	2.5 { 25.5 }	異常無し
20	2.5 { 25.5 }	異常無し
25	2.5 { 25.5 }	異常無し
30	2.5 { 25.5 }	異常無し
40	2.5 { 25.5 }	異常無し
50	50 2.5 { 25.5 }	
60	2.5 { 25.5 }	異常無し



Lの値

呼び径(Su)	L(mm)
13~25	250
30~50	300
60	350

図-6 冷温水サイクル試験概略図

7 内圧繰返し試験 (SAS 322準拠)

長さ250mm以上の管を管継手に接合し、 $0\rightarrow 4.0 \text{MPa} \mid 40.7 \text{kgf/cm}^2 \mid \rightarrow 0$ の水圧を1サイクル4秒で10,000回の繰返し加圧を行ったとき、漏れなどの異常があってはならない。

その結果、いずれの呼び径でも、漏れなどの異常は無かった。

※SAS322規格 (10K対応製品)の試験圧力は、4.0MPa。

表-6

単位: MPa {kgf/cm²}

呼び径 (Su)	試験圧力	試験結果
13	4.0 { 40.7 }	異常無し
20	4.0 { 40.7 }	異常無し
25	4.0 { 40.7 }	異常無し
30	4.0 { 40.7 }	異常無し
40	4.0 { 40.7 }	異常無し
50	4.0 { 40.7 }	異常無し
60	4.0 { 40.7 }	異常無し




図-7 内圧繰り返しタクト線図




写真-2 内圧繰り返し試験写真


8 腐食試験 (SAS 322準拠)

管を管継手に接合し、表-7の条件で腐食試験を行ったとき、管又は管継手に有害な孔食、隙間腐食及び 応力腐食割れなどがあってはならない。

その結果、いずれの呼び径でも、孔食や隙間腐食及び応力腐食割れなどの異常は無かった。

表-フ

試験溶液	JIS K 8150に規定する特級品と蒸留水又は 脱イオン水によって 200±20mg / L CI ⁻ の溶液に調整する。	
試験温度	80±2°C	
試験期間	30日 ただし、液の交換は15日ごとにおこ なう。	




隙間腐食試験 (720時間経過) の状況

隙間腐食試験 (720時間経過) の 試料観察結果 (1、2、3)



(1)





(2)

写真-3 腐食試験の状況と試料観察結果

9 実体による促進劣化試験 (SAS 322準拠)

管を管継手に接合し、図-8に示すように供試材に水道水を適量入れ、恒温槽内にて加熱する。管内温度が150℃になる様に調節する。加熱時間 (115日間) が終了したら常温まで冷却し、0.02MPa $\{0.2$ kgf/cm² $\}$ 及び1.0MPa $\{10.2$ kgf/cm² $\}$ の水圧を加えて2分間保持し、漏れなどの異常があってはならない。

その結果、いずれの呼び径でも、漏れや抜けなどの異常は無かった。

※SAS322規格 (10K対応製品) の試験圧力は、0.02MPa及び1.0MPa。

表-8 単位: MPa {kgf/cm²}

呼び径 (Su)	試験圧力	試験結果
13	1.0 { 10.2 }	異常無し
20	1.0 { 10.2 } 異常無し	
25	1.0 { 10.2 }	異常無し
30	1.0 { 10.2 }	異常無し
40	1.0 { 10.2 }	異常無し
50	1.0 { 10.2 }	異常無し
60	1.0 { 10.2 }	異常無し




図-8 実体による促進劣化試験用サンプル概略図

10 水圧破壊試験

図-9に示すように長さ250mm以上の管を管継手に接合し、水圧0.05MPa $\{0.5$ kgf/cm² $\}$ 、0.5MPa $\{5.1$ kgf/cm² $\}$ 、1.75MPa $\{17.8$ kgf/cm² $\}$ 、2.5MPa $\{25.5$ kgf/cm² $\}$ をそれぞれ加え2分間保持し、漏れや抜けがないことを確認したあと、破壊(漏水) するまで徐々に加圧した。

その結果、いずれの呼び径でも表-9に記載した圧力でプレス箇所が変形し、破壊(漏水)した。

表-9

呼び径 (Su)	各水圧条件	漏水圧力	試験結果
13	漏れ無し	14.7 { 150 }	漏水
20	漏れ無し	12.7 { 130 }	漏水
25	漏れ無し	9.8 { 100 }	漏水
30	漏れ無し	14.0 { 143 }	漏水
40	漏れ無し	10.7 { 109 }	漏水
50	漏れ無し	8.8 { 90 }	漏水
60	漏れ無し	9.8 { 100 }	漏水

単位: MPa {kgf/cm²}




図-9 水圧破壊試験概略図

11 水圧曲げ試験

図-10に示すように管を管継手に接合し、水圧ポンプで2.5MPa $\{25.5$ kgf/cm² $\}$ に加圧した後、アムスラー型万能試験機を用いて中央部に荷重を加え、漏れ時の曲げ角度及び最大曲げ荷重を測定した。

表-10	単位:kN {kgf}

呼び径 (Su)	曲げ角度(°)	最大荷重
13	>30	0.31 { 32 }
20	>30	0.69 { 70 }
25	20	0.83 { 85 }
30	25	1.79 { 183 }
40	22	2.46 { 251 }
50	19	3.28 { 334 }
60	15	6.62 { 675 }

^{※&}gt;付は試験装置の構造上、測定可能限度のため停止(漏れなし)。




図-10 水圧曲げ試験概略図

12 ゴムリングの物性試験

モルコジョイントに用いているゴムリングの物性は、JWWA G 116 (水道用ステンレス鋼鋼管継手) の附属書C (規定) の水道用ステンレス鋼鋼管継手のパッキン及びガスケットの品質の規定に合格しています。

表-11 水道用ステンレス鋼鋼管継手のパッキンおよびガスケット品質の規程

試験項目	項目	基 準
1. 硬さ試験	1. 1 デュロメーター硬さ	Ha 75±5
2. 引張試験	2.1 引張強さ	10MPa 以上
	2.2 伸び	150%以上
3. 老化試験	3.1 デュロメーター硬さの変化	HA 0∼+10
	3.2 伸び変化率	$-40\% \sim +10$
	3.3 引張強さ変化率	-20%以内
4. 圧縮永久ひずみ試験	圧縮永久ひずみ	35%以下
5. 引裂試験	引裂強さ	20N/mm以上
6. 浸せき試験	質量変化率	0~+7%
7. オゾン劣化試験	異常の有無	異常のないこと
8. 浸出試験	浸出性能	表-12参照

表-12 浸出性能の判定基準

浸出性	項目	品質規定 (給水装置用)
共	味	異常でないこと
通	臭気	異常でないこと
項	色度	5度以下
目	濁度	2度以下
材質	有機物【全有機炭素 (TOC) の量】	3 mg/L以下
材質別項目	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して1.0 mg/L以下
頃 目	フェノール類	フェノールの量に換算して0.005 mg/L以下

BENKAN.

株式会社ベンカン BENKAN Corporation

群馬県太田市六千石町5-1 執 行 本 部 東京都大田区山王2-5-13(大森北口ビル) 北海道札幌市中央区大通西12-4(あいおいニッセイ同和損保 札幌大通ビル) 札幌営業所 TEL.011-232-1921 FAX.011-232-1924 宮城県仙台市泉区泉中央3-27-3(日泉ビル) TEL.022-772-8471 FAX.022-772-8472 東京都大田区山王2-5-13(大森北ロビル) TEL.03-3777-1531 FAX.03-3777-1500 仙台営業所 東京営業所 名古屋営業所 愛知県名古屋市中村区名駅3-3-2(志摩ビル) TEL.052-571-3270 FAX.052-571-3276 大阪営業所 兵庫県尼崎市西長洲町3-1-18(ベンカン機工 大阪工場内) TEL.06-6482-1856 FAX.06-6482-1843 福岡県福岡市博多区中洲中島町2-3(福岡フジランドビル) 福岡営業所 TEL.092-273-1970 FAX.092-273-1980 M J 工 場 群馬県太田市六千石町5-1

ホームページアドレス https://www.benkan.co.jp