

ダブルプレス施工マニュアル

2-11. ベアソケット (BS) の使用方法


ベアソケットは、配管の補修時などに下記のように使用します。

※大径 (30Su~60Su) のベアソケットの場合、パイプ同士が接する状態でプレス作業をしてください。パイプ同士で接していないと差し込み不足になる可能性があります。


①パイプを切断する




②ラインマークする



③ベアソケット(BS)を差し込む



④ラインマークされてる箇所までベアソケット(BS)を戻す



※ベアソケット30Su~60Suは、ソケットと区別するために、「BS」マークを表示してあります。

⑤専用締付工具にてプレスして施工完了



※先に差し込んだ方はラインマークが継手よりでないこと
※戻した方はラインマークが見えていることを確認

⚠ 注意：切断後、パイプの両端にラインマークをしないと正しい施工ができません。